

Шагающий механизм Кланна

Инструкция по сборке


01



4x
M4x16




3x



4x
M4x25



3x



1x



8x



1x



7x



6x



4x



6x



1x



M4x8

9x

