Световой меч (малый) – схема сборки

Общий вид модели



Содержание

Value Value Front Re	ookmark not dofined
Основание (база)	3
Необходимые детали и комплектующие для сборки	2
Общий вид модели	1


Необходимые детали и комплектующие для сборки

Для сборки модели потребуются следующие детали

- 1. Основание корпуса учебной детали 10х15, 1 шт.,
- 2. Угол 3х2, 2 шт.,
- 3. Угол 5х3, 1 шт.,
- 4. Балка 1x2x1x20, 1 шт.,
- Балка 1x2x1x15, 2 шт.,
- 6. Балка 1х2х1х10, 1 шт.,
- 7. Контроллер ТРИК, 1 шт.,
- 8. Аккумулятор, 1 шт.,
- 9. Набор винтов и гаек М4,
- 10. Набор шестигранников и гаечный ключ,
- 11. Набор стяжек,
- 12. Светодиодная лента 20 см, 1 шт.

Основание (база)

Возьмите угол 2х3 и основание корпуса учебной детали 10х15






Соедините их четырьмя винтами М4, как показано на рисунке





Возьмите углы 2х3 и 3х5






Закрепите их, как показано на рисунке






Рукоятка

Возьмите две балки 1х1х2х15





Закрепите их винтами М4, как показано на рисунке






Вид с другого ракурса



Клинок

Возьмите балки 1x2x1x20 и 1x1x2x10, скрепите их винтами M4, как показано на рисунке



Закрепите клинок винтами М4 основанию, как на рисунке



Законченная модель светового меча





